合同编号： BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称：加油站安全现状评价

委托方（甲方）：中油哈鹿（山东）油气有限责任公司

受托方（乙方）：滨州市安全评价中心有限公司

签订地点：山东省滨州市

签订日期：2026年9月12日

山东省安全生产监督管理局制

中油哈鹿(山东)油气有限责任公司无棣东风港加油站
经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

负　责　人：姜　鹏

经　办　人：王志刚

联 系 电 话：18663088001

中油哈鹿(山东)油气有限责任公司无棣东风港加油站

二〇二六年九月

中油哈鹿(山东)油气有限责任公司无棣东风港加油站经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：刘　娟

二〇二六年九月

中油哈鹿(山东)油气有限责任公司无棣东风港加油站

经营危险化学品项目安全评价人员

	姓名	专业	证书类型	证书号码	签字
项目负责人	刘　娟	自动化	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
			高级工程师	鲁 240300033202711	
项目组成员	范建忠	电气	中级注册安全工程师	06333743306374055	
			高级工程师	鲁 180001133200304	
			一级安全评价师	1500000000100157	
	贾钊金	化工机械	中级注册安全工程师	201911046370003507	
			高级工程师	鲁 241500033200811	
	杨　明	化工工艺	中级注册安全工程师	201810033370002986	
			高级工程师	鲁 231500033200359	
			二级安全评价师	1600000000200802	
	赵志朋	安　全	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告编制人	刘　娟	自动化	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
			高级工程师	鲁 240300033202711	
报告审核人	马世梅	化工工艺	中级注册安全工程师	20150333703300000033 12370050	
			高级工程师	鲁 201500033200370	
			二级安全评价师	1700000000200734	
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	中级注册安全工程师	10333743310374460	
			高级工程师	鲁 211500033200521	
			二级安全评价师	1600000000200867	
技术负责人	郭丰收	化工机械	中级注册安全工程师	07333743307374536	
			高级工程师	鲁 191500033200252	
			一级安全评价师	1600000000100163	

（2）该加油站已取得《建设工程消防验收意见书》。

（3）该加油站的防雷装置已取得《雷电防护装置定期检测报告》，结论：合格：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。

（4）该加油站未构成危险化学品重大危险源。

（5）安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立，主要负责人和安全管理人员已通过安全培训，作业人员持证上岗，有关证件齐全。

综上所述：该加油站安全经营条件符合安全要求，具备汽油、柴油的安全经营（零售）条件。

项目名称	中油哈鹿(山东)油气有限责任公司无棣东风港加油站经营危险化学品安全评价报告			
项目简介	中油哈鹿(山东)油气有限责任公司无棣东风港加油站注册成立于 2021 年 3 月 11 日，位于山东省滨州市无棣县东风港顺河八路南侧。该加油站加油区共设 4 台加油机，双排布置，靠近站房一排为 1 台 92#汽油双枪加油机和 1 台 92#汽油/柴油双枪加油机（已停用，不在本次评价范围），另一排为 2 台柴油双枪加油机，全部由罩棚覆盖；油品接卸及储存区位于站区东侧，共设 5 台埋地储罐，单排布置，30m³ 埋地油罐（在用 3 台，2 台 30m³ 柴油罐，1 台 30m³ 汽油罐；北侧 2 台油罐停用，不在本次评价范围），密闭卸油口位于油品接卸及储存区东侧；该加油站设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，油罐采用单层罐加防渗池，加油管道采用双层管道，双层管道的最低点设置检漏点。本次评价范围为该加油站经营危险化学品项目。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓名	证书类型	证书号码	备注
项目负责人	刘　娟	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
		高级工程师	鲁 240300033202711	
项目组成员	范建忠	中级注册安全工程师	06333743306374055	
		高级工程师	鲁 180001133200304	
		一级安全评价师	1500000000100157	
	杨　明	中级注册安全工程师	201810033370002986	
		高级工程师	鲁 231500033200359	
		二级安全评价师	1600000000200802	
	贾钊金	中级注册安全工程师	201911046370003507	
		高级工程师	鲁 241500033200811	
	赵志朋	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告编制人	刘　娟	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
		高级工程师	鲁 240300033202711	
报告审核人	马世梅	中级注册安全工程师	201503337033000000033123700 50	
		高级工程师	鲁 201500033200370	
		二级安全评价师	1700000000200734	
过程控制负责人	郭景霞	中级注册安全工程师	10333743310374460	
		高级工程师	鲁 211500033200521	
		二级安全评价师	1600000000200867	
技术负责人	郭丰收	中级注册安全工程师	07333743307374536	
		高级工程师	鲁 191500033200252	
		一级安全评价师	1600000000100163	
现场开展安全评价工作情况	时间	到现场主要人员		主要任务
	2026.9.15	刘娟、杨明		现场调查与勘验
	2026.9.17	刘娟、杨明		现场核查
安全评价报告提交时间：2026.9				

