

项目名称	山东京博新能源控股发展有限公司第六十一加油站经营危险化学品安全评价报告			
项目简介	山东京博新能源控股发展有限公司第六十一加油站位于惠民辛店乡庆淄路乡政府北3公里。该站原名为惠民县三堡供销社加油站，山东京博新能源控股发展有限公司于2010年10月15日与惠民县三堡供销社加油站产权所有人张广信签订了《加油站资产租赁合同》，对该加油站进行租赁经营. 该加油站罩棚下设5台加油机（1台双枪92#加油机、1台单枪95#加油机、2台单枪柴油加油机、1台停用加油机），油品储存及接卸区设有1台30m³双层柴油储罐、1台20m³双层柴油储罐、1台15m³92#双层汽油储罐、1台15m³95#双层汽油储罐。罐区设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统和防渗漏检测装置，双层管道设置防渗漏检测装置。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	李东明	S011032000110201000477	024526	注册安全工程师
项目组成员	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
	张文静	S011037000110193001281	035793	注册安全工程师
报告编制人	李东明	S011032000110201000477	024526	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2024. 6. 4	李东明、张文静、穆志浩		现场考察与检查
安全评价报告提交时间：2024. 10				
				