

合同编号： BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称： _____ 加油站 安全验收评价 _____

委托方（甲方）： _____ 山东众鑫农化有限公司 _____

受托方（乙方）： _____ 滨州市安全评价中心有限公司 _____

签订地点： _____ 山东省滨州市 _____

签订日期： _____ 2024 年 12 月 26 日 _____

山东省安全生产监督管理局制



山东众鑫农化有限公司（加油站）
经营危险化学品项目

安全验收评价报告

建设单位：山东众鑫农化有限公司

建设项目单位：山东众鑫农化有限公司

建设项目单位主要负责人：王景瑞

建设项目单位联系人：王景瑞

建设项目单位联系电话：13589733687





安全评价机构 资质证书

(副本) (APJ-鲁)-045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称:滨州市安全评价中心有限公司

办公地址:滨州市黄河五路府前街阳光大厦B座5F

法定代表人:李俊春

证书编号:APJ-鲁)-045

首次发证:2020年12月22日

有效期至:2025年12月21日

业务范围:石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;
金属冶炼业。*****

(发证机关盖章)

2021年10月28日

山东众鑫农化有限公司（加油站）
经营危险化学品项目

安全验收评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法定代表人：李俊春

审核定稿人：郭丰收

评价负责人：贾钊金



山东众鑫农化有限公司
经营危险化学品安全验收评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负 责人	贾钊金	化工工艺	S011037000110192001700	035734	贾钊金
项目组 成员	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	邢 璐	安全	S011032000110201000493	021028	邢璐
	李 京	自动化	15000000000100071	016496	李京
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	范建忠
报告编 制人	贾钊金	安全	S011037000110192001700	035734	贾钊金
报告审 核人	高 行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
过程控 制负责 人	郭景霞	安全	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负 责人	郭丰收	化工机械	16000000000100163	016494	郭丰收

8.2 评价结论

(1) 山东众鑫农化有限公司站内平面布置合理、工艺、设备设施的选择符合有关安全经营法律法规、规章、标准、规范的要求。站内汽油、柴油设备与站外设施的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)的要求。

(2) 本评价报告对该加油站存在的各种危险、有害因素进行了辨识与分析。明确了火灾、爆炸是安全经营过程的主要危险、有害因素,易造成人员伤亡、财产损失等灾害性的后果,被评价单位应按评价报告提出的安全对策措施建议认真落实,加强日常监督管理,提高管理和操作人员的安全意识和安全技术作业水平,严格执行设备、设施的检查、检测和维护保养制度,坚决杜绝违章操作和违反劳动纪律的行为。

(3) 该加油站于2023年11月9日取得无棣县气象局出具的《雷电防护装置验收意见书》(雷验NO:012),结论为:雷电防护装置符合有关法律法规和技术标准规范。该加油站取得山东天科防雷工程有限公司出具的《新建建筑物雷电防护装置验收检测报告》(报告编号:(1122016001)[2024]ZPB0297号),检测结论为:合格:加油站雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求,有效期自2023年11月8号至2024年5月7号。消防设施于2023年11月27日取得无棣县住房和城乡建设局出具的《特殊建设工程消防验收意见书》(XYJJ-WD-2023-Y-037、XYJJ-WD-2023-Y-038、XYJJ-WD-2023-Y-039)。

综上所述,本评价认为该加油站达到国家有关安全经营条件的要求,具备竣工验收的条件。



项目名称	山东众鑫农化有限公司经营危险化学品项目安全验收评价报告			
项目简介	山东众鑫农化有限公司选址于山东省滨州市无棣县柳堡镇崔家村北 500 米，该站已取得《不动产权证书》（鲁（2024）无棣县不动产权第 0001201 号），占地面积 3286m ² ，员工 7 人。该加油站主要经营汽油、柴油，加油站设置 5 台 S/F 双层地下储罐（分别为 1 台 20m ³ 92#汽油罐、1 台 20m ³ 95#汽油罐、3 台 30m ³ 柴油罐）、6 台双枪加油机（分别为 2 台 92#/柴油双油品汽柴油加油机、1 台 92#汽油机油机、1 台 95#汽油机油机、2 台柴油加油机）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该加油站为三级站。。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
项目组成员	邢 璐	S011032000110201000493	021028	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
报告编制人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2024. 12. 25	贾钊金、邢璐、邓燕		现场考察与检查
	2025. 1. 10	贾钊金、邢璐、邓燕		现场核查
安全评价报告提交时间：2025. 1				
				