

合同编号: BZAP PJ25022-

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 第 119 站安全现状评价

委托方 (甲方): 山东京博新能源控股发展有限公司

第一百一十九加油站

受托方 (乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2025 年 3 月 1 日

山东省安全生产监督管理局制



山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站
经营危险化学品

安全评价报告

负 责 人：朱紫薇

经 办 人：李雷雷

联 系 电 话：13854365905

山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站

二〇二五年三月



安全评价机构 资质证书

(副本)

(APJ-(鲁)-045)

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市黄河五路府前街阳光大厦 B 座 5F

法定代表人: 李俊春

证书编号: APJ-(鲁)-045

首次发证: 2020 年 12 月 22 日

有效期至: 2025 年 12 月 21 日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业;
金属冶炼业。*****

(发证机关盖章)

2021 年 10 月 28 日

山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：李俊春

审核定稿：郭丰收

评价组长：马世梅



山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站

经营危险化学品安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	马世梅	化工工艺	S011032000110201000524	024525	马世梅
项目组成员	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	范建忠
	张文静	安全	S011037000110193001281	035793	张文静
	李京	自动化	15000000000100071	016496	李京
报告编制人	马世梅	化工工艺	S011032000110201000524	024525	马世梅
报告审核人	高行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
过程控制负责人	郭景霞	安全	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工工艺	16000000000100163	016494	郭丰收

8. 安全评价结论

受山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站的委托, 本公司按照国家有关规定, 对该加油站进行安全现状评价。依据有关的国家法规、标准和规范, 结合该加油站实际情况, 进行了危险及有害因素辨识与分析, 选用了安全检查表、危险度评价方法对该加油站进行了较为全面的安全评价, 针对存在的问题、隐患, 提出了相应的安全对策、措施和建议。

8.1. 安全评价结果

(1) 该加油站存在的危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、坍塌、高处坠落等, 与其相关的触发条件及防范措施应引起经营单位的高度重视。

(2) 采用安全检查表法对该加油站进行了现场检查, 检查时该加油站除非评价项外, A 项 1 项不符合, B 项 1 项不符合, 经整改后 A 项全部符合, B 项全部符合。

(3) 采用危险度评价法对该加油站进行评价, 山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站加油工艺及设施单元中汽油罐、柴油罐、汽油加油机、柴油加油机、三次油气回收装置均为低度危险单元(III 级)。

8.2. 安全评价结论

(1) 该加油站站址选择、工艺路线、设备选型等符合国家有关规定, 站外建构筑物之间的安全间距及总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 的要求。

(2) 该加油站已取得《建设工程消防验收意见书》。

(3) 该加油站的防雷装置已取得《雷电防护装置定期检测报告》, 结

论: 合格: 建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

(4) 该加油站未构成重大危险源。

(5) 安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立, 主要负责人和安全管理人員已通过安全培训, 作业人员持证上岗, 有关证件齐全。

综上所述: 该加油站安全经营条件符合安全要求, 具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站经营危险化学品安全现状评价报告			
项目简介	山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站注册成立于 2017 年 3 月 30 日，位于山东省滨州市博兴县庞家镇郝家村北庞陈路北侧。该加油站占地 2908 m²，原名为博兴县鑫隆加油站，山东京博新能源控股发展有限公司与博兴县鑫隆加油站所有人王玉祥于 2016 年 12 月 23 日签订《加油站资产租赁协议》（协议编号：2016XNY-703），该站更名为山东京博新能源控股发展有限公司第一百一十九加油站。该站于 2023 年 12 月 01 日取得博兴县行政审批服务局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371625MA3DE8JW57）；该站于 2024 年 03 月 04 日换发取得博兴县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（鲁滨（博）危化经[2022]0289 号），有效期自 2022 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 7 日，许可范围：汽油、柴油；该站于 2024 年 12 月 23 日取得滨州市行政审批服务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（鲁油零售证书第 3716063043 号），有效期自 2024 年 12 月 23 日至 2028 年 9 月 10 日；该站于 2012 年 10 月 2 日经滨州市公安消防支队验收合格，取得《建设工程消防验收意见书》（滨公消验[2012]第 0083 号）。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	马世梅	S011032000110201000524	024525	注册安全工程师
项目组成员	裴亚超	17000000000200698	024521	注册安全工程师
	范建忠	15000000000100157	016495	注册安全工程师
	张文静	S011037000110193001281	035793	注册安全工程师
	李 京	15000000000100071	016496	注册安全工程师
报告编制人	马世梅	S011032000110201000524	024525	注册安全工程师
报告审核人	高 行	11000000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	16000000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025. 03. 13	马世梅、张文静、赵志朋		现场考察与检查
	2025. 03. 26	马世梅、张文静、赵志朋		现场核查
安全评价报告提交时间：2025. 3				
				