合同编号： BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称：加油站安全现状评价

委托方（甲方）：中油哈鹿（山东）油气有限责任公司

受托方（乙方）：滨州市安全评价中心有限公司

签订地点：山东省滨州市

签订日期：2026年9月12日

山东省安全生产监督管理局制

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州市渤海五路加油站

经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

负　责　人：姜　鹏

经　办　人：王志刚

联 系 电 话：18663088001

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州市渤海五路加油站

二〇二六年九月

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司

滨州市渤海五路加油站

经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：马世梅

二〇二六年九月

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州市渤海五路加油站

经营危险化学品安全评价人员

	姓名	专业	证书类型	证书号码	签字
项目负责人	马世梅	化工工艺	中级注册安全工程师	20150333703300000033 12370050	
			高级工程师	鲁 201500033200370	
			二级安全评价师	1700000000200734	
项目组成员	范建忠	电气	中级注册安全工程师	06333743306374055	
			高级工程师	鲁 180001133200304	
			一级安全评价师	1500000000100157	
	贾钊金	化工机械	中级注册安全工程师	201911046370003507	
			高级工程师	鲁 241500033200811	
	赵志朋	安全	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
	刘　娟	自动化	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
			高级工程师	鲁 240300033202711	
报告编制人	马世梅	化工工艺	中级注册安全工程师	20150333703300000033 12370050	
			高级工程师	鲁 201500033200370	
			二级安全评价师	1700000000200734	
	赵志朋	安全	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告审核人	李　京	自动化	中级注册安全工程师	08333743307374552	
			高级工程师	鲁 160820150217	
			一级安全评价师	1500000000100071	
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	中级注册安全工程师	10333743310374460	
			高级工程师	鲁 211500033200521	
			二级安全评价师	1600000000200867	
技术负责人	郭丰收	化工机械	中级注册安全工程师	07333743307374536	
			高级工程师	鲁 191500033200252	
			一级安全评价师	1600000000100163	

（2）该加油站已取得《建设工程消防验收意见书》。

（3）该加油站的防雷装置已取得《雷电防护装置定期检测报告》，结论：合格：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。

（4）该加油站未构成重大危险源。

（5）安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立，主要负责人和安全管理人员已通过安全培训，作业人员持证上岗，有关证件齐全。

综上所述：该加油站安全经营条件符合安全要求，具备汽油、柴油的安全经营（零售）条件。

项目名称	中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州市渤海五路加油站经营危险化学品项目安全评价报告			
项目简介	该加油站于2023年6月27日取得滨州市滨城区行政审批服务局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371602MA3W2PMD7T）；原站于2026年6月9日经换发取得滨州市行政审批服务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（证书编号：鲁油零售证书第3716003004号），有效期自2026年6月9日至2029年6月8日；原站于2026年6月5日经换发取得滨州市滨城区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：37160213202600029），有效期自2026年6月5日至2029年6月4日，许可范围：汽油、柴油；于2018年12月10日经滨州市公安消防支队消防验收合格，取得了《建设工程消防验收意见书》（滨公消验字〔2018〕第0208号）。该加油站加油区共设6台加油机，分两排布置，南侧一排自西向东依次为1台92#/95#汽油双枪加油机、1台92#/98#汽油双枪加油机、1台92#/95#/98#汽油四枪加油机，北侧一排自西向东为1台92#/95#汽油双枪加油机、1台92#/98#汽油双枪加油机、1台柴油双枪加油机，全部由罩棚覆盖；油品接卸及储存区处于加油区西南侧，共设4台埋地储罐，自西向东依次布置为1台30m³的柴油罐、1台30m³的98#汽油罐、1台30m³的95#汽油罐、1台30m³的92#汽油罐，均为S/F双层地下储罐；该加油站设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，加油管道为双层管道，双层油罐设置防渗漏检测装置，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）规定，该加油站为二级站。			
评价人员	姓名	证书类型	证书号码	备注
项目负责人	马世梅	中级注册安全工程师	20150333703300000033312370050	
		高级工程师	鲁201500033200370	
		二级安全评价师	1700000000200734	
项目组成员	范建忠	中级注册安全工程师	06333743306374055	
		高级工程师	鲁180001133200304	
		一级安全评价师	1500000000100157	
	贾钊金	中级注册安全工程师	201911046370003507	
		高级工程师	鲁241500033200811	
	刘　娟	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
		高级工程师	鲁240300033202711	
	赵志朋	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告编制人	马世梅	中级注册安全工程师	20150333703300000033312370050	
		高级工程师	鲁201500033200370	
		二级安全评价师	1700000000200734	
	赵志朋	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告审核人	李　京	中级注册安全工程师	08333743307374552	
		高级工程师	鲁160820150217	
		一级安全评价师	1500000000100071	
过程控制负责人	郭景霞	中级注册安全工程师	10333743310374460	
		高级工程师	鲁211500033200521	
		二级安全评价师	1600000000200867	
技术负责人	郭丰收	中级注册安全工程师	07333743307374536	
		高级工程师	鲁191500033200252	

		一级安全评价师	1600000000100163	
现场开展安全评价工作情况	时间	到现场主要人员		主要任务
	2026.9.16	马世梅、赵志朋		现场调查与勘验
	2026.9.17	马世梅、赵志朋		现场核查
安全评价报告提交时间：2026.9				

