合同编号： BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称：加油站安全现状评价

委托方（甲方）：中油哈鹿（山东）油气有限责任公司

受托方（乙方）：滨州市安全评价中心有限公司

签订地点：山东省滨州市

签订日期：2026年9月12日

山东省安全生产监督管理局制

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州第五十一加油站

经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

负　责　人：姜　鹏

经　办　人：王志刚

联 系 电 话：18663088001

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州第五十一加油站

二〇二六年九月

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州第五十一加油站
经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：马世梅

二〇二六年九月

中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州第五十一加油站

经营危险化学品安全评价人员

	姓名	专业	证书类型	证书号码	签字
项目负责人	马世梅	化工工艺	中级注册安全工程师	20150333703300000033 12370050	
			高级工程师	鲁 201500033200370	
			二级安全评价师	1700000000200734	
项目组成员	范建忠	电气	中级注册安全工程师	06333743306374055	
			高级工程师	鲁 180001133200304	
			一级安全评价师	1500000000100157	
	贾钊金	化工机械	中级注册安全工程师	201911046370003507	
			高级工程师	鲁 241500033200811	
	赵志朋	安全	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
	刘　娟	自动化	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
			高级工程师	鲁 240300033202711	
报告编制人	马世梅	化工工艺	中级注册安全工程师	20150333703300000033 12370050	
			高级工程师	鲁 201500033200370	
			二级安全评价师	1700000000200734	
	赵志朋	安全	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告审核人	李　京	自动化	中级注册安全工程师	08333743307374552	
			高级工程师	鲁 160820150217	
			一级安全评价师	1500000000100071	
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	中级注册安全工程师	10333743310374460	
			高级工程师	鲁 211500033200521	
			二级安全评价师	1600000000200867	
技术负责人	郭丰收	化工机械	中级注册安全工程师	07333743307374536	
			高级工程师	鲁 191500033200252	
			一级安全评价师	1600000000100163	

（2）该加油站已取得《建设工程消防验收意见书》。

（3）该加油站的防雷装置已取得《雷电防护装置定期检测报告》，结论：合格：雷电防护装置符合现行国家防雷规范标准要求。

（4）该加油站未构成重大危险源。

（5）安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立，主要负责人和安全管理人员已通过安全培训，作业人员持证上岗，有关证件齐全。

综上所述：该加油站安全经营条件符合安全要求，具备汽油的安全经营（零售）条件。

项目名称	中油哈鹿（山东）油气有限责任公司滨州第五十一加油站 经营危险化学品项目安全评价报告			
项目简介	该加油站于 2023 年 6 月 27 日取得滨州市滨城区行政审批服务局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371602MA3W7DG235）；原站于 2026 年 6 月 9 日经换发取得滨州市行政审批服务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（证书编号：鲁油零售证书第 3716012002 号），有效期自 2026 年 6 月 9 日至 2029 年 6 月 8 日；原站于 2026 年 6 月 5 日经换发取得滨州市滨城区应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：37160213202600030），有效期自 2026 年 6 月 5 日至 2029 年 6 月 4 日，许可范围：汽油；于 2018 年 8 月 10 日经滨州市公安消防支队滨城区大队消防验收合格，取得了《建设工程消防验收意见书》（滨城公消验字〔2018〕第 0001 号）。该加油站加油区共设 8 台加油机，分两个罩棚布置，西侧罩棚自西向东依次为 4 台 92#/95#汽油双枪加油机，东侧罩棚自西向东为 4 台 92#/98#汽油双枪加油机，全部由罩棚覆盖；油品接卸及储存区处于加油区北侧，共设 3 台埋地储罐，自西向东依次布置为 1 台 30㎥的 95#汽油罐、1 台 30㎥的 92#汽油罐、1 台 30㎥的 98#汽油罐，均为 S/F 双层地下储罐；该加油站设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，加油管道为双层管道，双层油罐设置防渗漏检测装置，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156－2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓名	证书类型	证书号码	备注
项目负责人	马世梅	中级注册安全工程师	20150333703300000033312370050	
		高级工程师	鲁 201500033200370	
		二级安全评价师	1700000000200734	
项目组成员	范建忠	中级注册安全工程师	06333743306374055	
		高级工程师	鲁 180001133200304	
		一级安全评价师	1500000000100157	
	贾钊金	中级注册安全工程师	201911046370003507	
		高级工程师	鲁 241500033200811	
	刘　娟	中级注册安全工程师	20231004637000003287	
		高级工程师	鲁 240300033202711	
	赵志朋	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告编制人	马世梅	中级注册安全工程师	20150333703300000033312370050	
		高级工程师	鲁 201500033200370	
		二级安全评价师	1700000000200734	
	赵志朋	中级注册安全工程师	20201104637000004234	
报告审核人	李　京	中级注册安全工程师	08333743307374552	
		高级工程师	鲁 160820150217	
		一级安全评价师	1500000000100071	
过程控制负责人	郭景霞	中级注册安全工程师	10333743310374460	
		高级工程师	鲁 211500033200521	
		二级安全评价师	1600000000200867	
技术负责人	郭丰收	中级注册安全工程师	07333743307374536	
		高级工程师	鲁 191500033200252	
		一级安全评价师	1600000000100163	

现场开展安全评价工作情况	时间	到现场主要人员	主要任务
	2026.9.16	马世梅、赵志朋	现场调查与勘验
	2026.9.17	马世梅、赵志朋	现场核查
安全评价报告提交时间：2026.9			

